


Vyřazený majetek

Invent.číslo	Název	množství	cena	rok pořízení
316037435	Ford Tranzit 2,0 TDDi	1	709331,00	2006
316037723	Disky Ford	1	9223,00	2007
316038464	Pneu Nokian WR	4	10000,00	2011
21256/1	skříňka Alfa dvoudvéřová	1	1762,00	1994
350396/397	skříňka police závěsná	2	2014,00	1995
316037855	rohový stůl	1	1225,00	2007
3160285/1	skříň s policemi vysoká	1	4840,00	2001
	celkem:		738395,00	

Objednatel:
 střední škola stravování a služeb Karlovy Vary,
 říspěvková organizace
 andřejská 1122/56
 arlovy Vary, 360 01
 ůO: 00520055 DIČ: Tel: 602 105 688

Dodavatel:
 Pneutyre s.r.o.
 K Panelárně 359
 Otovice, 360 01
 IČO: 29116422 DIČ: CZ29116422 Tel: 722 942 638

Zakázka: Kontrola vozu

zakázkový list č.	2021/144			
Z / SPZ	1K91859	Poškození vozidla při převzetí		
IN	WF0PXXBDFP6Y07160			
načka / Model	Ford Transit			
yp vozidla	Nákladní			
ýroba Rok / Měsíc				
bsah / kW				
tav tachometru				
ermín objednání	15.09.2021			
opis objednané opravy	Netěsnost Intercoleru Lanovody z brzdy Servo čerpadlo + napínák + řemen Řízení komplet Přední brzdy komplet Koróze podvozku + rámu + karoserie Přední ramena Vana na motoru Simering na klíce Brzdové trubky Zadní tlumiče Dorazy zadní nápravy Silentblok motoru ***** Vzhledem ke stáří vozu a výše zmíněných závad je oprava vozu irelevantní - z hlediska využití a momentálního stavu jsou opravy zbytečné a nákladné, vůz nedoporučujeme opravovat.			
dhadovaná cena opravy	65000			
o opravy převzal	Pásek	Pneutyre s.r.o. K Panelárně 359 360 01 OTOVICE IČO: 291 16 422 DIČ: CZ29116422 <small>Spisová značka: C.26053 vedená u KS v Plzni</small>		
ermín zahájení				
ermín dokončení				
ozsah opravy	Materiál:			
	Lanovody	2 Ks	1 815,00	
	Servo čerpadlo	1 Ks	9 680,00	
	Napínák	1 Ks	2 510,75	
	Řemen	1 Ks	1 210,00	
	Řízení komplet	1 Ks	31 391,03	
	Přední brzdy kotouče	2 Ks	3 509,00	
	Přední brzdy destičky	1 Ks	2 057,00	
	Přední ramena	2 Ks	5 527,28	
	Vana na motoru	1 Ks	1 512,50	
	Simerink na klíce	1 Ks	1 975,93	
	Brzdové trubky	2 Ks	5 345,78	
	Zadní tlumiče	2 Ks	5 570,84	
	Dorazy zadní nápravy	2 Ks	1 210,00	
	Silentblok motoru	1 Ks	1 331,00	
	Intercooler	1 Ks	3 404,94	
	Celkem za materiál			78 051,05
	Práce:			
	Mechanické práce - výměna dílů	12 hod.		7 986,00
	Karosářské práce - oprava rámu, karoserie, podvozku	15 hod.		10 890,00
Zpracování zakázky + nacenění + zjištění závad	1 hod.		665,50	
Celkem za práci			19 541,50	
Celkem s DPH (Není daňový doklad)			97 592,55	
tav paliva				
yměněné díly	Vrátit			
atum technická				
oznámka technik / zákazník				

ací protokol

Souhlasím s převzetím opraveného vozidla bez výhrad a jsem plně seznámen/a s jeho technickým stavem.

OZORNĚNÍ! Po ujetí 30-50 km je nutná kontrola dotažení šroubů kol!

Dne: 15.09.2021

Podpis objednatele

Upravení k zpracování osobních údajů: Správcem je **Pneutyre s.r.o., IČ 29116422**, s místem podnikání Jáchymovská 449/31a, Karlovy Vary, 36004, provozna K Panelárně 359, Otovice, 360 01, mail pneu@pneutyre24.cz, telefon 722 942 638. Účelem zpracování je **splnění smlouvy** nebo provedení údržby vozidla před uzavřením takové smlouvy. Podrobnosti jsou vyvěšeny v provozovně K Panelárně 359, Otovice, 360 01. Objednatel tímto dává souhlas s zpracováním osobních údajů i za účelem informativního zasílání zprávy o možném termínu technické kontroly vozidla. Objednatel byl předem informován o tom, že tento souhlas může kdykoli odvolat.

Pneutyre s.r.o.

K Panelárně 359

360 01 OTOVICE

IČO: 291 16 422 DIČ: CZ29116422

PRÁVNĚ ZÁKONNĚ ZPŮSOBNĚ VYPLNĚNÁ U KS v PÍLU